TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK RESMÎ ŞANTİYE RAPORU

İşin adı	Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 9248 Ada 3 Parsel Cami Yapım İşi
Rapor tarihi	11 Ekim 2026, Pazar
Görsel kayıt saati	17:45
Hava durumu	Parçalı bulutlu; fotoğraflarda yağış görülmemektedir.
Rapor türü	Günlük saha faaliyet ve durum tespit kaydı

1. GÜN İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN ÇALIŞMALAR

1.1. Jet grout kolon üstlerinin açılması Zemin iyileştirme uygulaması tamamlanmış bölgelerde, jet grout kolon üstlerinin test ve numune işlemlerine hazırlanması amacıyla açılmış alanlar görülmüştür. Açılan noktalarda yer yer su birikintileri mevcuttur.

1.2. Temel donatı hazırlıkları Temel imalatlarında kullanılmak üzere sahada istiflenen donatı çelikleri ve bükülmüş donatı elemanları görülmüştür. Demir hazırlığına ilişkin saha düzeni kayıt altına alınmıştır.

1.3. Şantiye çevre paneli uygulamaları Şantiye sınırındaki trapez sac çevre kapatma panelleri, taşıyıcı profiller ve çapraz destekler gözlemlenmiştir. Panel hattının mevcut durumu fotoğraflarla belgelenmiştir.

1.4. Kule vinç kaidesi Kule vinç kaidesine ait kalıp çevresi ve beton dökülmüş üst yüzey görülmüştür. Betonun miktarı, dayanımı ve kabul sonuçları bu fotoğraflardan doğrulanamamaktadır.

1.5. Saha ve malzeme düzeni Saha içerisinde çakıl serilmiş alanlar, ahşap kalıp malzemeleri, demir stokları ve geçiş güzergâhları kayıt altına alınmıştır.

2. SAHA KOŞULLARI VE TEKNİK NOTLAR

Kazı alanında açık çukurlar, düzensiz zemin ve yerel su birikintileri gözlemlenmiştir. Test ve numune alınacak noktalar ile kazı kenarlarında güvenli erişim ve gerekli saha emniyet tedbirlerinin kontrol edilmesi önerilir.

3. GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

11.10.2026 tarihli saha görsellerinde jet grout kolon üstlerinin açılması, temel donatı hazırlığı, çevre kapatma panelleri, kule vinç kaidesi ve malzeme stok sahasının mevcut durumu belgelenmiştir. İş miktarı, personel sayısı ve test sonuçlarına ilişkin doğrulanmış sayısal veri sunulmadığından rapora eklenmemiştir.

4. ONAY VE İMZA

Düzenleyen / Şantiye Yetkilisi	Kontrol Eden / Teknik Sorumlu

Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....

Not: Bu belge, paylaşılan saha fotoğrafları ve bildirilen çalışma başlıklarına dayanarak hazırlanmış imzaya açık rapor taslağıdır. Yetkili teknik personelin saha kayıtlarıyla kontrolü ve imzası sonrasında resmî dosyada kullanılmalıdır.