TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK GÖRSELLİ ŞANTİYE RAPORU

12 EKİM 2026 | PAZARTESİ

Hava: Parçalı / çok bulutlu (görsel gözlem)



01

Zemin tesviyesi ve hafriyat

Loder ile kazı sahasında zemin düzenleme ve malzeme toplama çalışmaları görüntülenmiştir.

Görsel saat bilgisi bildirilmedi.



02

Jet Grout kolon üstü kontrolü

Kolon başları çevresinde açılan alanlar ile saha incelemesi yapan personel görüntülenmiştir.

Görsel saat bilgisi bildirilmedi.



03

Jet Grout test ve numune hazırlığı

Kolon üstlerinin açılması, temizlenmesi ve karot numunesi çalışmaları için hazırlık yapılmıştır.

Görsel saat bilgisi bildirilmedi.

TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK GÖRSELLİ ŞANTİYE RAPORU

12 EKİM 2026 | PAZARTESİ

Hava: Parçalı / çok bulutlu (görsel gözlem)



04

Şantiye çevre panelleri

Trapez sac çevre panellerinin saha sınırında yer aldığı gün sonu görünümü kayıt altına alınmıştır.

Görsel saat bilgisi bildirilmedi.



05

Kazı alanı gün sonu görünümü

Kazı tabanı, açılmış kolon başları ve kule vinç kaidesi çevresinin genel durumu görüntülenmiştir.

Görsel saat bilgisi bildirilmedi.

GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

Jet Grout kolon başlarının kontrol ve numune hazırlıkları, kazı alanında temizlik ve zemin tesviyesi ile şantiye çevre paneli düzenlemeleri fotoğraflarla belgelenmiştir. Test sonuçları ve kesin imalat miktarları bu görsel kayıttan doğrulanamaz.